



YACHTCHARTER KIEL
... einfach nur segeln!

Übergabecheckliste

Skipper: Stefan Weber

Bemerkungen:

1: Allscheuerleiste beschädigt

Stütze hinter Tor
lose bb.




Kosten für:

Ankerschild komplett 750 EUR - Pickel 50 EUR
Scheuerleiste Heck 700 EUR Schramme 50 EUR

Vorhanden Ankerschild: ___ Heckscheuerleiste: ___

Weitere Beispiele:

Brandfleck: min 300 EUR - Geloatschaden ab 100 EUR
Ablage Cockpittisch 40 EUR - Rel. Fuss ab 200 EUR
Kluse 1500 EUR - Lukenverschluss rep. ab 75 EUR
Fender 50 EUR



Nicht gemeldete Schäden werden
auch nachträglich in Rechnung ge-
stellt!

Schiff/Rumpf begutachtet — keine weiteren Schä-
den:

Vor- und Zuname

18.6.25